

(제일풍경채(원주무실))주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	제일건설(주)		성명(대표자)		허만공	
	소재지	강원도 원주시 무실동 산 23번지 외 18필지 (전화번호 : 033-744-5520)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			93.9431㎡	93.9828㎡	93.8713㎡	116.8930㎡	135.8869㎡
		997세대	173세대	341세대	182세대	243세대	58세대
측 정 자		사업계획 승인일		2022. 03. 24.			
	상호	(주) 에코엔비텍		등록번호		강원도 2호	
	소재지	강원특별자치도 원주시 흥업면 북원로 1389, 302호 (전화번호 : 033-765-5011)					

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	:	-								밀폐 환기 ()
										입주예정자 입회 여부
2지점	:	-								밀폐 환기 ()
										입주예정자 입회 여부
3지점	:	-		별 첨 참 조						밀폐 환기 ()
										입주예정자 입회 여부
...	:	-								밀폐 환기 ()
										입주예정자 입회 여부
평균										밀폐 환기 ()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 05월 일

제출자 제일건설㈜ (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

(별첨)

(제일풍경채(원주무실))주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	스티렌	자일렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	300 이하	700 이하	148 이하
1지점	13:50 ~ 14:50	101-2801	북서	33.8	0.5	819.5	95.8	42.9	98.2	밀폐 115.7 환기 67.3 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	14:00 ~ 15:00	101-1505	북서	66.3	0.4	946.2	37.6	27.1	105.3	밀폐 99.5 환기 38.5 ()
2지점	입주예정자 입회 여부			입회						
	14:10 ~ 15:10	101-202	북서	29.2	0.4	726.2	46.3	26.6	78.8	밀폐 54.4 환기 29.6 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
3지점	15:44 ~ 16:44	102-2802	남동	33.3	2.1	174.4	21.2	8.4	48.2	밀폐 65.6 환기 50.5 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:01 ~ 17:01	102-1503	남동	74.5	2.1	87.7	21.7	11.5	61.7	밀폐 92.8 환기 52.5 ()
4지점	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:16 ~ 17:16	102-205	남서	28.7	2.6	25.0	0.1	0.0	0.1	밀폐 141.1 환기 63.0 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
5지점	15:41 ~ 16:41	103-3105	남동	24.3	0.6	837.4	15.0	16.8	33.0	밀폐 41.3 환기 39.3 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:00 ~ 17:00	103-1601	남동	20.6	0.4	988.6	44.1	36.2	80.7	밀폐 46.6 환기 45.4 ()
6지점	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:09 ~ 17:09	103-203	남동	28.7	0.3	944.5	25.8	16.9	41.2	밀폐 35.6 환기 30.7 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
7지점	13:37 ~ 14:37	104-3102	남동	73.9	2.8	279.2	18.8	21.5	105.1	밀폐 117.1 환기 29.2 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						

(별첨)

(제일풍경채(원주무실))주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

공동주택 실내공기질 측정결과(단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)										
항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	스티렌	자일렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	300 이하	700 이하	148 이하
11지점	13:00 ~ 14:00	104-1605	남서	40.8	2.7	23.5	0.1	0.0	0.3	밀폐 48.1 환기 32.3 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	14:16 ~ 15:16	104-203	남서	23.7	0.1	683.0	8.9	5.9	17.7	밀폐 43.1 환기 54.4 ()
12지점	14:16 ~ 15:16	104-203	남서	23.7	0.1	683.0	8.9	5.9	17.7	밀폐 43.1 환기 54.4 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	14:45 ~ 15:45	105-3103	남서	102.4	3.1	37.9	3.9	1.2	8.1	밀폐 113.5 환기 52.4 ()
13지점	14:45 ~ 15:45	105-3103	남서	102.4	3.1	37.9	3.9	1.2	8.1	밀폐 113.5 환기 52.4 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:27 ~ 17:27	105-1506	남	28.9	0.2	634.3	7.8	9.1	19.5	밀폐 38.4 환기 47.3 ()
14지점	16:27 ~ 17:27	105-1506	남	28.9	0.2	634.3	7.8	9.1	19.5	밀폐 38.4 환기 47.3 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	15:16 ~ 16:16	105-202	남동	70.4	2.5	63.7	0.2	0.1	0.2	밀폐 143.4 환기 37.7 ()
15지점	15:16 ~ 16:16	105-202	남동	70.4	2.5	63.7	0.2	0.1	0.2	밀폐 143.4 환기 37.7 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	13:05 ~ 14:05	106-3103	남서	27.5	0.8	940.0	14.6	11.8	25.9	밀폐 84.2 환기 76.1 ()
16지점	13:05 ~ 14:05	106-3103	남서	27.5	0.8	940.0	14.6	11.8	25.9	밀폐 84.2 환기 76.1 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	14:10 ~ 15:10	106-1601	남동	28.5	0.1	756.0	9.5	7.8	16.2	밀폐 47.0 환기 62.0 ()
17지점	14:10 ~ 15:10	106-1601	남동	28.5	0.1	756.0	9.5	7.8	16.2	밀폐 47.0 환기 62.0 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	16:34 ~ 17:34	107-1602	남동	30.8	0.3	697.5	9.4	7.1	15.5	밀폐 41.4 환기 36.0 ()
18지점	16:34 ~ 17:34	107-1602	남동	30.8	0.3	697.5	9.4	7.1	15.5	밀폐 41.4 환기 36.0 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	17:00 ~ 18:00	107-206	남서	91.6	2.1	49.3	0.1	0.2	0.3	밀폐 110.5 환기 71.3 ()
19지점	17:00 ~ 18:00	107-206	남서	91.6	2.1	49.3	0.1	0.2	0.3	밀폐 110.5 환기 71.3 ()
	입주예정자 입회 여부			입회						
	평균			54.0	2.4	504.4	36.2	24.8	64.5	밀폐 83.9 환기 48.8 ()

작성요령

- 거실방향은 8방위로 구분하여 표시하여야 합니다.(예: 남동향, 남남향)
- 공동주택 공기질 측정결과란의 라돈 항목은 해당 항목을 측정한 경우에만 작성합니다.
 - '밀폐' 란에는 밀폐 조건에서의 측정값을 작성합니다.
 - '환기' 란에는 환기설비(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조에 따른 환기설비를 말합니다. 이하 같습니다)의 가동조건에서 측정한 값을 작성합니다.
 - 라돈 항목의 괄호 안에는 밀폐 이후 환기설비를 가동할 때부터 라돈의 측정값이 권고기준에 도달할 때까지 걸린 시간을 작성합니다. 다만, 밀폐 조건에서 측정한 값이 권고기준보다 낮은 경우에는 작성하지 않습니다.

처리절차

